

Runsaat sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia Oulujoen vesistöalueella

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.8.2026

Heinäkuun jälkipuoliskon ja elokuun tavanomaista runsaammat sateet ovat lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella ja nostaneet järvien vedenkorkeuksia erityisesti vesistöalueen yläosissa Emäjoella. Fortum seuraa vesitilannetta jatkuvasti ja toteuttaa vesienhallintaa voimassa olevien lupien sekä ajantasaisen vesitilanteen mukaisesti. Tilanteen vuoksi Oulujoen vesistön voimalaitoksilla ohijuokсутusten määrä on lisääntynyt.

Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstelyille järville on kesäkaudelle määritetty säännöstelyrajoja tiukemmat pinnankorkeustavoitteet. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeuden tavoitteet pyritään saavuttamaan ja pinnat pitämään ympäristön ja virkistyskäytön kannalta optimaalisilla tasoilla virkistyskäyttökauden ajan.

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on NN+ 122,50 metriä. Tämänhetkinen pinnankorkeus on 122,78 metriä, joka on 19 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Hyrnsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 199,06 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 37 cm ylempänä. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 188,86 metriä, ja se on myös ajankohdan keskiarvoa 22 cm ylempänä.

Korjaustyöt Fortumin Pyhäkosken, Seitenoikean ja Nuojuan voimalaitoksella vaikuttavat juoksutuksiin

Seitenoikean voimalaitoksella korjataan tänä vuonna turbiinia. Tähän liittyen koneisto on keskeytyksessä joulukuun alkuun saakka. Projektiin liittyvät työt tehdään voimalaitoksen sisällä, joten niistä ei aiheudu haittaa ulkopuolisille. Korjaustöistä johtuen kaikki vesi juoksutetaan tulvaluukun kautta. Tämän takia Seitenoikean yläpuolisella alueella veden pinnankorkeus voi heilua tavanomaista enemmän.

Nuojuan voimalaitoksella on puolestaan aloitettu tänä keväänä koneiston 2 peruskorjaus, joka valmistuu lokakuun alussa. Koneisto on poissa käytöstä, mikä lisää ohijuokсутuksien tarvetta. Pyhäkosken voimalaitoksen tulvaluukun uusiminen taas vaikuttaa liikenteeseen voimalaitoksen sillalla marraskuun loppuun saakka. Pyhäkosken tulvaluukutöiden suunnitelmien mukaisen suorittamisen varmistamiseksi sateiden jälkeen nousseen Oulujärven vedenpintaa pyritään laskemaan lähemmäksi virkistyskäytön alarajaa.

Näiden lisäksi voimalaitoksilla voidaan toteuttaa muita lyhyempiä huolto ja korjaustöitä, joiden aikana vettä voidaan ohijuokсутtaa säännöstely- sekä voimataloudellisten tarpeitten takia voimalaitoksen ohi. Vettä ohijuokсутtamalla voidaan lisätä joen muiden voimalaitosten sähköntuotantokykyä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely,
Fortum, mikael.heikkila(at)fortum.com, puh. 050 453 2857