

Jatkuneet sateet ovat kasvattaneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.10.2026

Loppukesän ja alkusyksyn tavanomaista runsaammat sateet ovat lisänneet vesimääriä Oulujoen vesistöalueella ja nostaneet säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia. Fortum seuraa vesitilannetta jatkuvasti ja toteuttaa vesienhallintaa voimassa olevien lupien sekä ajantasaisen vesitilanteen mukaisesti. Entisestään kasvaneiden vesimäärien vuoksi Oulujoen vesistön voimalaitoksilla jatketaan tavanomaista suurempia juoksutuksia, joiden arvioidaan jatkuvan aina jäädytysajoihin asti. Ohijuoksutukset ovat todennäköisiä.

Oulujärven tämänhetkinen pinnankorkeus on 122,85 metriä, joka on 40 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Syyskuun aikana Oulujärven tulovirtaamat ovat olleet ajoittain erittäin suuria ja ajoittain ylittäneet lupaehdon mukaisen sallitun 500 m³/s lähtövirtaaman Jylhämän voimalaitoksella, mikä on osaltaan nostanut järven vedenkorkeutta.

Hyrnsalmen reitillä Kiantajärven pinnankorkeus on NN+ 199,23 metriä, joka on ajankohdan keskiarvoa 62 cm ylempänä. Vuokkijärven pinnankorkeus on NN+ 188,93 metriä, ja se on myös ajankohdan keskiarvoa 52 cm ylempänä.

Korjaus- ja kunnostustyöt useilla voimalaitoksilla vaikuttavat juoksutuksiin

Lokakuun ensimmäisellä viikolla Montan voimalaitoksella suoritetaan kunnossapito- ja tarkastustöitä, joiden aikana ohijuoksutuksia tehdään normaalia enemmän vesitilanteen sekä työn turvallisen suorittamisen mahdollistamiseksi. Voimalaitoksen koneistojen keskeytys kestää enimmillään vuorokauden.

Seitenoikean voimalaitoksella korjataan tänä vuonna turbiinia. Tähän liittyen koneisto on keskeytyksessä joulukuun puoliväliin saakka. Projektiin liittyvät työt tehdään voimalaitoksen sisällä, joten niistä ei aiheudu haittaa ulkopuolisille. Korjaustöistä johtuen kaikki vesi juoksutetaan tulvaluukun kautta. Tämän takia Seitenoikean yläpuolisella alueella veden pinnankorkeus voi heilua tavanomaista enemmän.

Nuojuan voimalaitoksella on puolestaan käynnissä koneiston 2 peruskorjaus, joka valmistuu lokakuussa. Koneisto on poissa käytöstä, mikä myös lisää ohijuoksutuksien tarvetta. Pyhäkosken voimalaitoksen tulvaluukun uusiminen taas vaikuttaa liikenteeseen voimalaitoksen sillalla marraskuun loppuun saakka.

Näiden lisäksi voimalaitoksilla voidaan toteuttaa muita lyhyempiä huolto- ja korjaustöitä, joiden aikana vettä voidaan ohijuoksuttaa säännöstely- sekä voimataloudellisista syistä voimalaitoksen ohi. Vettä ohijuoksuttamalla voidaan lisätä joen muiden voimalaitosten sähköntuotantokykyä.

Lisätietoja:

Mikael Heikkilä, Oulujoen ja Hyrynsalmen reitin säännöstely,
Fortum, mikael.heikkila(at)fortum.com, puh. 050 453 2857