

SSAB:n Raahen tehtaan eilisen tulipalon syy selvinnyt

SSAB:n Raahen tehtaan masuuni 2:lla syttyi eilen 22.1. tulipalo noin klo 18.00. Sammutustyöt kestivät noin kaksi tuntia. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa.

Tulipalon syttymissyiksi on selvinnyt masuuni 2:n puhkeaminen. Puhkeamisesta johtuen sulaa rautaa oli vuotanut masuunin pesän seinämän läpi halkaisijaltaan noin 20 cm:n kokoisesta reiästä jonkin verran. Sula rauta oli polttanut valuessaan muun muassa kaapeleita ja vaurioittanut jäähdytysvesikiertoja.

Masuuni 2 on toistaiseksi pysäytetty. Korjaussuunnitelma on laadittu ja korjaustoimet ovat lähteneet hyvin liikkeelle. SSAB pyrkii varmistamaan mahdollisimman vähäiset vaikutukset tuotantoon ja asiakastoimituksiin. Masuuni 1 on toiminnassa normaalisti.

Lisätietoja:

Hannu Nevala, hannu.nevala @ ssab.com, puh +358 40 557 8972

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com. Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: [Facebook](#), [Instagram](#), [LinkedIn](#), [Twitter](#) ja [YouTube](#).